

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Buen Camino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5244-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada Aluzinc.



Foto 2: Sustitucion de ventana por valcon.



Foto 3: Sistutucion de puerta de madera por metal.



Foto 4: Sustitucion de estructura de madera por metal.



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de concreto.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Anexo 1.

Esteban

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

