

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Doce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5246-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Sustitución de láminas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26 del Centro Educativo



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal del Centro Educativo



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal del Centro Educativo



Foto 4: Sustitución de ventana de malla por metal del Centro Educativo



Foto 5: Piso de torta de concreto del Centro Educativo



Foto 6: Sustitución de pared de madera por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Nicolás Pérez Ramírez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director</p>	
--	---	---	---