

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Doce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5246-43	FECHA:	31/08/2024




Foto 1: Sustitución de láminas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26 del Centro Educativo




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal del Centro Educativo



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal del Centro Educativo



Foto 4: Sustitución de ventana de malla por metal del Centro Educativo




Foto 5: Piso de torta de concreto del Centro Educativo



Foto 6: Sustitución de pared de madera por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director	
--	---	--	---