



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Mojarras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5249-42	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: Vista general del centro educativo del nivel preprimario




Foto 2: Techo del centro educativo en muy mal estado



Foto 3: estructura de soporte de la escolita de parvulos a punto de caerse por deterioro



Foto 4: Puerta del centro educativo en malas condiciones



Foto 5: paredes del centro educativo y mayas de ventanas



Foto: piso del aula del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la OPF  
**Aldea Las Mojarras**  
**Escuela Oficial de Párvulos**  
**SISTEMA DE EDUCACION**  
**MUNICIPIO DE IXCÁN**  
**QUICHÉ**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
**ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS**  
**DIRECCION**  
**ALDEA LAS MOJARRAS**