



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Elena Tzejá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 5297 - 43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera, por metal.




Foto 4: Sustitución de balcones de metal.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 6: Sustitucion de estufa rural(completa), incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---