

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Elena Tzejá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20-5297 - 43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera, por metal.



Foto 4: Sustitución de balcones de metal.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 6: Sustitucion de estufa rural(completa), incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.R.M.  


\_\_\_\_\_  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público