



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento San Antonio Tzejá.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5477-43	FECHA:	19/02/2024




Pintura en muro exterior modulo 1




Pintura en muro interior modulo 1



Pintura en muro exterior modulo 2



Pintura en muro exterior modulo 3



Pintura en muro exterior modulo 4



Pintura en muro exterior modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

