



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento San Antonio Tzejá.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5477-43	FECHA:	26/05/2024



Foto 1: Sustitución de puerta del modulo 1



Foto 2: Sustitución de puerta del modulo 2




Foto 3: Sustitución de puerta del modulo 3




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto modulo 1




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto modulo 2



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Comunal de la Familia  
DEL CENTRO ESCOLAR  
SAN ANTONIO TZEJÁ  
IXCÁN, QUICHÉ



Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
CUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
PARCELAMIENTO O  
DIRECCION  
SAN ANTONIO TZEJÁ  
IXCÁN, QUICHÉ