



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa María Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5682-42	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, máximo de 5 hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

