



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa María Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5682-42	FECHA:	19/11/2024



Foto1: Sustitución de puerta



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto por piso de granito




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la QPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

