



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa María Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5682-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

