



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | IXCÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ZONA 4 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-5704-42 | FECHA: | 28/05/2024 |



Foto1: Fotografía general del establecimiento.




Foto 2: Vista de las aulas del centro educativo.



Foto 3: Vista de las instalaciones del pozo.



Foto 4: Interior de las instalaciones del pozo.




Foto 5: Interior del pozo, sin agua debido al verano.




Foto 6: Es necesario intervenir el pozo para el uso de los servicios sanitarios y para el uso de la alimentación escolar, higiene y limpieza del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|  Firma y sello del Presidente |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|

