



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                          |                                |                     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                   | MUNICIPIO:                     | Ixcán               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Comunidad Las Vegas | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Las Vegas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-5894-43            | FECHA:                         | 30/09/2024          |



Foto1: Sustitucion de ventanas de madera por metal mas vidrio.




Foto 2: sustitucion de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 3: sustitucion de balcones de metal




Foto 4: sustitucion de puertas de metal



Foto 5: pintura de muros exteriores e interiores



Foto 6: reparacion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

