



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Las Vegas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Las Vegas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5894-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Sustitucion de ventanas de madera por metal mas vidrio.




Foto 2: sustitucion de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 3: sustitucion de balcones de metal



Foto 4: sustitucion de puertas de metal



Foto 5: pintura de muros exteriores e interiores



Foto 6: reparacion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público