

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | IXCÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ESIJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-6106-42 | FECHA: | 20/11/2024 |



Foto1: VISTA GENERAL DE LA COCINA



Foto 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN VENTANA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PURTA DE MADERA POR METAL



Foto 6: REPARACIÓN DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público