

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESUJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6106-42	FECHA:	28/11/2024



Foto1: VISTA GENERAL DE LA COCINA




Foto 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN VENTANA DE METAL




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PURTA DE MADERA POR METAL



Foto 6: REPARACIÓN DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Centro Educativo ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA IXCÁN, QUICHÉ</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCION ALDEA ESUJA IXCÁN, QUICHÉ</p>
---	--