

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUADALUPE DE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6154-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de capote para lámina troquelada.



Foto 3: Sustrucción de estructura de madera por metal.




Foto 4: Instalación de puerta de metal.



Foto 5: Instalación de balcones de metal.



Foto 6: Piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

