

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ NORTE | MUNICIPIO: | IXCÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BETEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-6155-43 | FECHA: | 3/10/2024 |




Foto 1: Sustrucción de muro perimetral



Foto 2: Sustrucción de portón de metal (3.50 x 2.60)



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|  Firma y Sello del Presidente de la OPF |  Firma y Sello del Director del Establecimiento Educativo Público |
|---|--|

