

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ NORTE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6155-43	FECHA:	3/10/2024



Foto1: Sustitución de muro perimetral



Foto 2: Sustitución de portón de metal (3.50 x 2.60)



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Dulcepij
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

