

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ NORTE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6155-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Sustitución de muro perimetral



Foto 2: Sustitución de portón de metal (3.50 x 2.60)



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

<p><i>Dampij</i></p> <p>Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--