

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NAZARENO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6171-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.




Foto 3: Sustrucción de puerta metal por metal.




Foto 4: Mantenimiento a estructura, lijado, cepillado y aplicación de pintura a puertas de sanitarios




Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para aumentar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

