



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan La 15
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6177-42	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustitución de puertas de madera por metal



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera con malla por balcones de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores del centro educativo



Foto 4: Instalación de tubería del pozo al centro educativo



Foto 5: Reparación de tubo hg y maya galvanizada



Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 de la cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O...



Firma y Sello Director Centro Educativo P...