

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nuevo Renacer
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6181-43	FECHA:	27 de mayo del 2024



Foto 1. Entrada principal del establecimiento, donde se puede apreciar los módulos, cocina y los baños.




Foto 2. Area de la Cocina donde se prepara y se sirve la alimentación escolar




Foto 3. Módulos donde se trabajan con los niños y niñas del establecimiento educativo que serán los beneficiarios directos.




Foto 4. Recipientes donde los niños y niñas colocan el agua que traen de casa, para lavar sus manos, antes de recibir la alimentación Escolar.




Foto 5. Pozo con escasas de agua, por lo que los padres de familia compran agua para poder preparar y servir los alimentos.






Foto 6. Vista del pozo en el area de la escuela que requiere mejoramiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad Nuevo Renacer


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

