

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Nueva Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6182-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto1: Sustrucción de soporte de madera por metal



Foto 2: sustitución de lámina, por lámina troqueada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustrucción de capotes de lamina, para lámina troqueada



Foto 4: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: sustitución de puerta de madera por metal




Foto 6: sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director del Ministerio de Educación Pública
---	--

