



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | PACHALUM                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL CIPRÉS SEGUNDO CENTRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-21-0002-43 | FECHA:                         | 11/09/2024                       |



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 5: Modulo 1: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el tipo de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y Sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | PACHALUM                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL CIPRÉS SEGUNDO CENTRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-21-0002-43 | FECHA:                         | 11/09/2024                       |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | PACHALUM                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL CIPRÉS SEGUNDO CENTRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-21-0002-43 | FECHA:                         | 11/09/2024                       |



Foto 13: Modulo 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 14: Modulo 4: Mantenimiento a portones de metal

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Comunidad Educativa




Firma y Sello Director Centro Educativo Público