

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE EL JUTE
CÓDIGO DEL	1421-0756-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Modulo 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: Modulo 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 3: Modulo 2: Sustitución inodoro



Foto 4: Modulo 2: Instalación de inodoro



Foto 5: Modulo 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 6: Modulo 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y act





## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1421-0756-43	FECHA:	11/06/2024
Foto 7: Modulo 3: P	Pintura en muros exteriores e interiores	Foto 8: Modulo 3	3: Pintura en muros exteriores e interiores
Observación: Si es necesar	Firma y sello del Presidente de la OPP	de hojas.	Pirma y Selid Director Centro Educaria Público