

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL CIMARRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0760-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Pintura General: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL CIMARRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0760-43	FECHA:	11/06/2024




Foto 7: Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores

Empty space for additional information or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

 
Firma y sello del representante de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público