



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0765-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Modulo 1: Instalación de estructura portante de metal



Foto 4: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Modulo 2: Sustitución inodoro



Foto 6: Modulo 2: Instalación de tubería principal de pvc para agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la información de las hojas.

Maria Luz Lara

Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia



Miriam A. Amador

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0765-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 7: Muro Perimetral: Reparación de muro de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Luz Lara
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

