



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0766-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Modulo 1: Instalación de estructura portante de metal



Foto 5: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

