

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS TABLONES, ALDEA LOS VOLCANCILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-1116-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Modulo 1: Reparación de banquetas de concreto



Foto 3: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Modulo 1: Cernido en muro




Foto 5: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 6: Modulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

J. Idencio

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

