



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Pachalum
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS TUNALES, ALDEA LAS MORITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-5907-43	FECHA:	31/5/2024




Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Modulo 1: Sustitución de Lavamanos y sustitucion de Pila de cemento



Reparacion de muro périmetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

