



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-6109-42	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustrucción de piso cerámico



Foto 2: Modulo 1: Sustrucción de piso cerámico



Foto 3: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 5: Modulo 2: Sustrucción inodoro




Foto 6: Modulo 2: Instalación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo