



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JORGE HORACIO ALEJOS C.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	RUTA 6-W BARRIO MONTERREY ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0002-42	FECHA:	02 DE AGOSTO 2024



Foto 1: SE OBSERVA LA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DEL MÓDULO 1



Foto 2: SE OBSERVA LA SUSTITUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL.



Foto 3: SE OBSERVA LA AMPLIACIÓN DE VENTANAS DEL MÓDULO 1.



Foto 4: SE OBSERVA QUE EL INGRESO AL MÓDULO 3, YA NO TIENE ACCESO LIBRE.



Foto 5: SE OBSERVA LA SUSTITUCIÓN DE PISO DEL MÓDULO 2.



Foto 6: SE OBSERVA QUE LOS LÍMITES DE LA ESTRUCTURA DEL AULA DEL MÓDULO 3, SERÁN SUSTITUIDOS POR BALCONES DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G O B I E R N O

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JORGE HORACIO ALEJOS C.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	RUTA 6-W BARRIO MONTERREY ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0002-42	FECHA:	2/08/2024



Foto7: SE OBSERVA QUE SE SUSTITUYO LA DIVISIÓN DE ENTREPAÑO DE METAL Y PLYWOOD EN MÓDULO 3.



Foto 8: SE OBSERVA QUE SE SUSTITUYÓ EL PORTÓN.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

