

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DE APLICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA A PROLONGACION, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0008-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: Se observa que la losa no cuenta con caída de agua y se emposa en la parte superior



Foto 2: Se observa que la losa tiene filtraciones en el interior



Foto 3: Se observa que el piso de granito se encuentra ya en un mal estado y desnivelado




Foto 4: Se observa la falta de piso cerámico para la estética y ocultar informidades de la base del escenario




Foto 5: Se observa que no cuenta con proteccion en los ventanales y a cierta hora el sol afecta




Foto 6: Se observa que no cuenta con proteccion, y el agua tiende a meterse por los ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

