



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
D. R. D. R. D. R.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DE APLICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA A PROLONGACION, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0008-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de trabajo de los pañuelos en la parte de arriba del salón de usos múltiples.



Foto 2: Se observa el proceso de trabajo de impermeabilización de losa en la parte de arriba del salón de usos múltiples.



Foto 3: Se observa el proceso de sustitución de piso en el salón de usos múltiples.



Foto 4: Se observa el proceso de los trabajos de piso del escenario en el salón de usos múltiples.




Foto 5: Se observa el proceso de cambio de lámina en los ventanales del salón de usos múltiples.




Foto 6: Se observa el proceso de cambio de estructura en los ventanales del salón de usos múltiples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

