



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DE APLICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA A PROLONGACION, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0011-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Se observa un tramo del muro perimetral inclinado, el cual está apuntalado por una estructura de metal (marco de futbol)




Foto 2: Se observa que otro tramo del muro perimetral, ya colapsó




Foto 3: Se observa que otro tramo del muro perimetral tiene daños en su cimiento de piedra, urge su reparación y protección




Foto 4: Se observa las puertas del módulo de aulas en mal estado, urge su sustitución.



Foto 5: Se observa hundimiento en un área, es necesario sustituir el piso existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

