



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	REETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DE APLICACIÓN JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. Avenida "A Prolongación zona 4, Retalhuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0011-43	FECHA:	06/05/2024



Foto 1. Se observa que parte del muro perimetral se cayó.




FOTO 14: Se observa que las puertas están deterioradas.



FOTO 3: Se observa que las puertas de las aulas están muy deterioradas.



FOTO 4: Se observa que el piso de ingreso a 2 aulas está deteriorado y se está hundiendo.



Foto 5: Se observa que el piso está deteriorado



Foto 6: Se observa que el piso de la Dirección del centro educativo, está deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la información.

Carmelina Graciela Fuentes Yax de Buendía  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Lcda. Aura Marina Godínez Solís  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

