



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULELU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DE APLICACIÓN JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA "A" PROLONGACIÓN ZONA 4, RETALHULE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0011-43	FECHA:	06/05/2024



FOTO 1: Se observa que están instalando el muro perimetral prefabricado.



FOTO 2: Se observa que están quitando una puerta de madera de un salón de clases.



FOTO 3: Se observa que están quitando la puerta de madera de un salón de clases.




FOTO 4: Se observa que levantarán el piso del ingreso a las aulas.




Foto 5: Se observa que el piso deteriorado fue levantado.



FOTO 6: Se observa que el piso deteriorado de la dirección fue desinstalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Carmelita Chacón Fuentes, Jax de Buendía
Firma y sello del Presidente de la OPF



Lcda. Aura Marina Godínez Solís
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

