

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DE APLICACIÓN JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. Avenida "A" Prolongación zona 4, Retalhuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0011-43	FECHA:	06/05/2024



FOTO 1: Se observa que el muro perimetral fue instalado.



FOTO 2: Se observa que la puerta de madera del salón de clases fue sustituida por una de metal.



FOTO 3: Se observa que la puerta de madera del salón de clases fue sustituida por una de metal.



FOTO 4: Se observa que que el piso deteriorado fue sustituido por piso de granito.




Foto 5: Se observa que la puerta de madera fue sustituida por una de metal y al ingreso del salón de clases, se le sustituyó por piso de granito.




FOTO 6: Se observa que el piso de la dirección del establecimiento educativo fue sustituido por piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías.


  
 Carmelina Arceada Puentes Yax de Buendía  
 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




  
 Lcda. Aura Marina Gómez Solís  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

