

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0012-43	FECHA:	02/10/2024




Foto 1: Se observa que no tiene piso cerámico



Foto 2: Se observa puertas con desgaste y falta de mantenimiento



Foto 3: Se observan inodoros rajados, sin accesorios y problemas con el funcionamiento




Foto 4: se observan paredes sin azulejo



Foto 5: Se observa lavamanos de concreto y azulejo en mal estado y con falta de accesorios




Foto 6: Se observan paredes sucias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo