

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0012-43	FECHA:	4/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0012-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: Se observa lámina totalmente nueva



Foto 8: Se observa estructura de soporte nueva



Foto 9: Se observan paredes rezanadas y pintadas



Foto 10: Se observa portón principal nuevo




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---