

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0032-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Se observa que se está colocado piso cerámico en aulas



Foto 2: Se observa que se esta sustituyendo el piso.



Foto 3: Se observa que se esta dando mantenimiento a las puertas.



Foto 4: Se observa que se esta realizando el cambio de la puerta.




Foto 5: Se Observa que se está realizando el cambio de balcones



Foto 6: Se observa que se está realizando la instalación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0032-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Se observa que se esta realizando la instalación de canales de PVC.



Foto 8: Se Observa que se esta realizando el mantenimiento en la pintura de las paredes de aulas.



Foto 9: Se Oberva que se está realizando la colocación del deposito de agua



Foto 10: se observa que se está realizando la colocación de piso cerámico en el área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--