

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0032-43	FECHA:	12/12/2023



Foto 1: Se observa la colocación de piso cerámico



Foto 2: se observa la sustitución y mejora de piso .




Foto 3: se observa la finalización del mantenimiento a las puertas .



Foto 4: Se observa la instalación finalización de instalación de puerta




Foto 5: Se Observa la finalización de cambio de balcones.



Foto 6: se observa la finalización de instalación de ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



 Firma y Sello Director Centro Educativo


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0032-43	FECHA:	12/12/2024




Foto 7: se observa que se finalizó la instalación de canales PVC




Foto 8: se observa que se finalizó con la aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores






Foto 9: se observa que se finalizó con la sustitución del deposito de agua.



Foto 10: Se observa que se finalizó con la colocación de piso Cerámico en módulo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

