



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<i>Retalhuleu</i>	MUNICIPIO:	<i>Retalhuleu</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>E.O.R.M. Valle Lirio</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Comunidad Agaxaxia</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>11-01-0033-43</i>	FECHA:	<i>12/8/24</i>



Foto 1: *Se observa el cambio de lámina de los módulos deteriorados*



Foto 2: *se observa el cambio de lámina de los módulos deteriorados*



Foto 3: *se observa que las costaneros serán pintadas*



Foto 4: *se observa que las ramas están afectando la lámina de la EORM*



Foto 5: *se observa que la lámina están afectando la lámina por ramas*




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

