



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<i>Retalhuleu</i>	MUNICIPIO:	<i>Retalhuleu</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>EORM. Valle Lirio</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Comunidad Aqaxia</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>71-07-0033-43</i>	FECHA:	<i>15/8/24</i>



Foto1: *se observa el cambio de las láminas nuevas*



Foto 2: *se observa el cambio del modulo y el pintado del interior*



Foto 3: *se observo que se pinto la EORM*




Foto 4: *se observa que el piso se cambio y está nuevo*




Foto 5: *se observa el cambio de lamina y pintura*



Foto 6: *Observo que el modulo fue pintado y las lamina nuevas.*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kauner

Firma y sello del Presidente de la OPF



Luis Hozay

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

