

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA MONTAÑITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TORTUGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0034-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Se observa el estado de la lámina del área de bodega para resguardo de lluvia y evitar que colapse sobre los niños



Foto 2: Se observa la mala planificación de estructura del techo del área de bodega para evitar que colapse sobre los niños



Foto 3: Se observa el mal estado del canal de plástico sin bajadas ni accesorios



Foto 4: se observa en terraza de bodega que acumula agua



Foto 5: Se observa el desnivel en la terraza, necesitando la reparación de pañuelos



Foto 6: Se observa las condiciones y el mal estado de las puertas de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA MONTAÑITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TORTUGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0034-43	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público