

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA MONTAÑITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TORTUGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0034-43	FECHA:	28/11/2024



**Foto 1:** Se observa la reparación del estado de la lámina del área de bodega para resguardo de lluvia y evitar que colapse sobre los niños



**Foto 2:** Se observa el mejoramiento y fortalecimiento de la estructura del techo del área de bodega para evitar que colapse sobre los niños



**Foto 3:** Se observa el mantenimiento, la reparación y cambio del canal pluvial



**Foto 4:** se observa el resane y la impermeabilización de la terraza de bodega



**Foto 5:** Se observa la nivelación y reparación de pañuelos en la terraza



**Foto 6:** Se observa el mejoramiento del estado de las puertas

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo P. EORM LA MONTAÑITA CASERIO LA TORTUGA, RETALHULEU

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA MONTAÑITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TORTUGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0034-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Se observa las chapas nuevas de las puertas



Foto 8: Se observa el saneamiento y mejoramiento de las ventanas de las aulas



Foto 9: Se observa la reparación de la pintura de las paredes de aulas



Foto 10: Se observa la fosa séptica donde se realizó la extracción de lodos (indicada por la flecha)



Foto 11: Se observa la reparación de la tubería del depósito de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público