

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Barrita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0035-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: SE OBSERVA QUE SE INICIO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS.



FOTO 2: SE VISUALIZA QUE INICIARON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO.



FOTO 3: SE OBSERVA QUE AUN NO SE HAN CAMBIADO LAS LUMINARIAS, ESTO DEBIDO A QUE SE ESTÁ EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PANEL SOLAR.




FOTO 4: SE OBSERVA QUE SE ESTÁ COLOCANDO EL PANEL SOLAR.




FOTO 5:





FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

