

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Barrita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0035-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1: SE OBSERVA QUE SE SUSTITUYERON LAS VENTANAS.




FOTO 2: SE OBSERVA QUE SE COLOCÓ PISO CERÁMICO EN LAS AULAS.



FOTO 3: SE OBSERVA QUE SUSTITUYERON LAS LÁMPARAS POR FOCOS.




FOTO 4: SE OBSERVA QUE SE COLOCÓ EL SISTEMA DE PANEL SOLAR, CON SUS BATERÍAS.




FOTO 5:




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
---	--	--	--