



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0036-43 | FECHA:                         | 19/11/2024                          |



Foto 1: Se observa una fase piso nuevo instalado




Foto 2: Se observa puerta nueva en proceso de calzado




Foto 3: Se observa proceso de instalación de ventanas




Foto 4: se observa proceso de retiro de chapa dañada



Foto 5: Se observa canal nuevo en proceso de armado



Foto 6: Se observan trabajos de reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Ecuador

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0036-43 | FECHA:                         | 19/11/2024                          |




Foto 7: se observa proceso de mantenimiento de balcones



Foto 8: se observa pintado de paredes



Foto 9: Lavamanos retirados para cambio.



Foto 10: Se observa nivelación e instalación de piso en baños




Foto 11: Se observa proceso de reparación de losa de concreto en patio

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**CONSEJO**  
 EDUCATIVO  
 Cantón Zompopero, Retalhuleu

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público